



## HYPER KROME Ag専用スタビライザー（安定剤）取扱説明書

この度は、HYPER KROME Ag専用スタビライザーをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
下記の取扱説明書及び注意事項をよくお読みになりご使用下さい。

HYPER KROME Ag専用スタビライザーは、トップコートクリアーの溶剤による変色や濁りを防ぎ、より美しいメッキ感を残し仕上げる為の安定剤です。

また、HYPER KROME Ag専用クリアー以外のトップコートクリアーにもご使用頂けます。

### 塗装方法

●HYPER KROME Agを塗装後、強制乾燥60℃×1時間以上乾燥後に2～3時間の常温乾燥を必ず行って下さい。

※尚、強制乾燥が出来ない場合、常温で24時間以上乾燥させて下さい。

●HYPER KROME Agの乾燥後、HYPER KROME Ag専用スタビライザーを塗装して下さい。

●HYPER KROME Ag専用スタビライザーはシンナー等の希釈は必要ありません。

●HYPER KROME専用スタビライザーをよく攪拌し、均一に塗装して下さい。

各コート間で5分～10分のインターバルをとって下さい。

- ・1コート目 セミドライコート
- ・2コート目 セミウェットコート
- ・3コート目 セミウェットコート

●HYPER KROME Ag専用スタビライザーを乾燥させます。

強制乾燥 60℃×20分 又は 常温乾燥 20℃×60分

●HYPER KROME Ag専用スタビライザー乾燥後、通常の塗装と同じ様にクリアーコートします。

● 塗装後ご使用されたクリアーの乾燥時間で乾燥させてください。



株式会社シグナル SHOW UP 事業部  
〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家 2-6-8  
Tel. 072-727-7123 Fax. 072-727-2678  
Email. [info@showup.jp](mailto:info@showup.jp) <http://www.showup.jp>