





PhanTom

KRONOSne

取扱説明書

SHOW UP商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。この説明書を良くお読みになりご使用下さい。

E					
対象商品	エキショウ	ドープ	Vパール	ファントム	クロノスファイン

使用上のご注意

使用中、使用後、お体に異常を感じた場合は直ちに医師の診断を受けてください。万が一、目や口の中等に入った場合は、大量の水で洗浄し、直ちに医師の診断を受けてください。作業時にはマスク、保護手袋、防護服を着用し長時間の吸引は避けてください。

発火の可能性がありますので、高温になる場所や火気の近くに放置しないでください。性質が変化するため、絶対に専用以外のシンナーや溶剤を混ぜないでください。

ペイントマニュアル

1	下処理	下地処理は、現在お使いの物をお使い下さい。サフェーサーの最終仕上、旧塗膜への足付は500番~800番で仕上げてください。	
2 ベースカラー のペイント セ出量2.5~3.5回転 各シリーズやカラー		やや艶を出してペイント。エアーブローで乾燥させ溶剤を蒸発させながら塗り重ねて下さい。 シンナー希釈80~100%(SHOWUPカスタムカラー専用シンナーをご使用下さい。) 吐出量2.5~3.5回転 エアー圧0.15~0.25MPa ガン距離15~20cm 各シリーズやカラーによりベースカラーが異なります。ベースカラーは各色カタログを参照して下さい。 ブラックト・フ [°] に関しましてはベースカラーを塗らず2コートでペイントする事も可能です。	
3	主色 のペイント	やや艶を出してペイント。エアーブローで乾燥させ溶剤を蒸発させながら塗り重ねて下さい。 ベースカラーがブラックやブルー等濃い場合、透けムラが出やすくなります。ムラを防ぐようしっかりと回数を重ねてペイントして下さい。 シンナー希釈80~100%(SHOWUPカスタムカラー専用シンナーをご使用下さい。)	
4	トップコートクリアー のペイント	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
5	ポリッシュ	乾燥後、通常の塗装同様にポリッシングを行って終了です。	



株式会社シグナル SHOW UP事業部 〒562-0024 大阪府箕面市栗生新家2-6-8 Tel. 072-727-7123 Fax. 072-727-2678 Email. info@showup.jp