



## Hyper Krome Ag マイクロボトル

### 取扱説明書

この度は Hyper Krome Ag マイクロボトルをお買い上げ頂きましてありがとうございます。

下記マニュアルをよくお読みになり今までに無かったメッキ調塗料をお楽しみください。

**注意：Hyper Krome Ag を保管する際は室内で常温保管して下さい。特に冬場、極寒地域の方は必ず野外放置せず、室内で保管して下さい。**

1. 下地処理として、塗装面を市販のサンドペーパーで軽く擦って下さい。

2. ベースカラーブラックのペイント

HYPER KROME Ag はベースカラーの表面が鏡面であればあるほど綺麗なメッキ感が表れます。

まず、埃やゴミがのらない様にベースカラーブラックをペイントします。

ブラックベースは2液でペイントして下さい。1液でペイントする場合は2液のクリアーで押さえて下さい。

ベースカラー塗装後は完全に乾燥させて下さい。夏期：24時間、冬期：36時間の常温乾燥。乾燥中は一切手を触れないようにして下さい。手を触れてしまいますと HYPER KROME Ag をペイントし、トップコートクリアーでフィニッシュした後、触れた所から指紋等が浮き出て来ます。

3. HYPER KROME Ag のペイント

HYPER KROME Ag 主剤をそのままペイントして下さい。(希釈は一切必要ありません。)

乾燥させたベースカラーに一切触れず、エアブローし HYPER KROME Ag をペイントします。

HYPER KROME Ag のペイントは薄く均一にペイントします。ペイント直後は黒茶色の色が出ますが、乾燥する間、徐々にメッキに変化していきます。

メッキに変化し2~3分後、溶剤を飛ばしてから2回目をペイントしてください。

ペイント回数を2回~3回でフィニッシュして下さい。

HYPER KROME Ag ペイント後、完全に乾燥して下さい。夏期：24時間、冬期：36時間の常温乾燥。

4. トップコートクリアーのペイント

HYPER KROME Ag の完全乾燥後、トップコートクリアーをペイントします。

トップコートクリアーのペイントはスプレーガンの吐出を出来るだけ絞り、ミスト状態のスーパードライでインターバルを3~5分程置き3~4回繰り返します。

スーパードライを3~4回ペイントした後、完全に乾燥して下さい。夏期：24時間、冬期：36時間の常温乾燥。乾燥後、セミアウエットでペイントし、更に5~10分インターバルを置きウエットでフィニッシュして下さい。どのクリアーをペイントして頂いても結構ですが、使用するクリアーにより青みが出てくるので、HYPER KROME Ag 専用クリアーをお勧めします。

## Hyper Krome Ag Q&A

Q	Ag ペイント後、(トップコートクリアー前) クロームに青みが出ます。
A	1回ペイント毎の Ag 使用量が多すぎです。
Q	Ag ペイント後、(トップコートクリアー前) クロームに黄みが出ます。
A	総合して Ag の使用量が少なすぎです。
Q	Ag ペイント後、(トップコートクリアー前) クロームに黒みが出ます。
A	ベースカラーの乾燥不良です。
Q	ベースカラーペイント後、埃が付いたのですが、ペーパーで磨いても大丈夫ですか？
A	ベースカラーペイント後は一切触ることはできません。触れると Ag ペイント後に指紋などが浮き出てきますのでどうしても気になる方はベースカラーのペイントを再度やり直して下さい。
Q	ベースカラーのペイント後に脱脂しても良いですか？
A	Ag のペイント後に脱脂時の拭き後が浮き出るので脱脂は出来ません
Q	カラーメッキの方法を教えてください。
A	HyperKrome Ag を手順通りにペイント、トップコートクリアーでフィニッシュした後、再度ペーパーで擦りキャンディーカラーをペイントするとお好みのカラーメッキが仕上がります。
Q	Ag ペイント迄は綺麗なメッキが出ていたのですが、トップコートクリアー後に青みや黄みが出てしまいました。
A	トップコートクリアーと Ag の相性が悪いか、クリアー1回目からウェットで塗りすぎです。

### 使用上のご注意

使用中、使用後に体に異常を感じた場合は直ちに医師の診断を受けて下さい。万が一、目や口の中等に入った場合は、大量の水で洗浄し、直ちに医師の診断を受けて下さい。

作業時にはマスク、保護手袋、防護服を着用し長時間の吸引は避けて下さい。

尚、発火の可能性がありますので、高温になる場所や火気の近くに放置しないで下さい。



こちらから動画もご覧になれます。



株式会社シグナル SHOW UP 事業部  
〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家 2-6-8  
Tel. 072-727-7123 Fax. 072-727-2678  
Email. info@showup.jp